




Protokol o úseku č.: 4

Datum 28.07.2021

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
Křidlovická 24a		RŠ/hl.řad	Kanalizace jednotná	0.00m
Místo	Druh inspekce	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Brno	TV inspekce	RŠ	po	15.80m
Ulice	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
Křidlovická 59	28.07.2021	hl.řad	0/200	
Komentář 1. řádek	Komentář 2. řádek	Inspektor	Materiál	Datum vyčištění
koroze v prostoru dna po celé délce potrubí		Tóth L.	beton	

RŠ	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:113	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, RŠ			08:20:48
	10.50	[S-L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 3			08:20:48
	12.30	[SV] Nepřístupná šachta, skrytá			08:20:48
	15.80	[GEN] Konec úseku nedosažen, nelze dále-nános			08:20:48

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
15.80 m

koroze v prostoru dna po celé délce potrubí