




Protokol o úseku č.: 5

Datum 28.07.2021

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
Křidlovická 24a		RŠ/stoupačka	Kanalizace jednotná	9.50m
Místo	Druh inspekce	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Brno	TV inspekce	RŠ	proti	9.50m
Ulice	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
Křidlovická 59	28.07.2021	stoupačka	0/200	
Komentář 1. řádek	Komentář 2. řádek	Inspektor	Materiál	Datum vyčištění
		Tóth L.	beton	

RŠ	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:68	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, RŠ			08:20:48
	2.00	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 3			08:20:48
	3.20	[K] Zakřivení, oblouk (stupně), doprava-cca 90°			08:20:48
	7.50	[S--L] Výsek zleva, Lage: 9, SK: 3			08:20:48
stoupačka	9.50	[EH] Konec úseku, stoupačka			08:20:48

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
9.50 m