

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 1

Datum 20.09.2018

Rok stavby	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
	Dolní Lomná	š1	š2	5.39
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Zátoka		beton	kruhový/410	Kanalizace dešťová
Zadavatel	Přítomen	Směr prohlídky	Úsek č.:	Druh kontroly
	Pekárek	proti	š1/š2	TV inspekce

Šachta č.: š1	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:32	Snímek č.: Foto Snímek	Video	Klas.
	0.00	(HA) Začátek úseku, š1			0:00:06	
	0.50	(PA) Začátek trouby			0:00:15	
	1.20	(S--R) Výsek zprava, mírně přesazený			0:01:26	3
	1.23	(S--O) Výsek zhora			0:02:07	3
	2.67	(RQ-L) Příčná prasklina, vlevo, Poloha 3			0:03:05	3
	2.67	(S--R) Výsek zprava			0:04:00	3
	2.67	(UC--) Netěsný spoj trub, celý obvod			0:04:18	3
	2.72	(S--O) Výsek zhora			0:02:28	3
	2.72	(S--R) Výsek zprava			0:02:47	3
	2.92	(S--R) Výsek zprava			0:05:02	4
	3.04	(RQ-R) Příčná prasklina, vpravo			0:05:22	3
	3.04	(UC--) Netěsný spoj trub, celý obvod			0:05:45	3
	3.04	(RL-U) Podélná prasklina, dole, !!!			0:06:13	2
	3.60	(S--R) Výsek zprava			0:06:53	3
	4.44	(UC--) Netěsný spoj trub, celý obvod			0:07:26	2
	5.39	(EH) Konec úseku, š2			0:08:39	

 Šachta č.:  
š2

 Zkontrolovaná délka  
5.39