




Zpráva o TV kontrole stoky č.: 3

Datum 11.06.2018

PSC	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
	Uničov	55301	55302	
Ulice	Plán č.:	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Bratří Čapků		beton	kruhový/300	Kanalizace jednotná
Zadavatel	Přítomen	Směr prohlídky	Úsek č.:	Rok výstavby
	Toth L.	po	55301/55302	

Šachta č.: 55301	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:41	Snímek č.: Foto Snímek	Video
	0.00	(HA) Začátek úseku, Š55301			1:09:20
	0.50	(PA) Začátek trouby			1:09:27
	7.07	(S-L) Výsek zleva, kalník			1:10:53
	7.43 7.43	(TVS) Kamera nemůže dále (Stop) (IGN) Kontrola z druhé strany není možná, chybí cca 8m			1:11:56 1:12:09

 Zkontrolovaná délka
7.43