


Zpráva o TV kontrole stoky č.: 11

Datum 09.08.2019

Rok stavby	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
	Velešovice	š13	š14	27.11
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil / DN	Kanalizace
Velešovice			kruhový/500	Kanalizace jednotná
Zadavatel	Přítomen	Směr prohlídky	Úsek č.:	Druh kontroly
	Pekárek	proti	š13/š14	TV inspekce

Šachta č.:	Stanič. (m)	Popis nálezů	Grafika M 1:160	Snímek č.:	Video	Klas.
š13				Foto Snímek		
	0.00	(HA) Začátek úseku, š13			0:00:04	
	0.50	(PA) Začátek trouby			0:00:11	
	5.63	(S--L) Výsek zleva			0:00:43	5
	16.54	(S--L) Výsek zleva			0:01:28	5
	27.11	(EH) Konec úseku, š14			0:02:18	



 Šachta č.:
š14

 Zkontrolovaná délka
27.11